

kem, zamezuje, aby kotva spouštěče při předstížení motorem se netočila příliš .
velkým počtem obrátek. Hřídelka sleduje sama zrychlení motoru, kdežto po-
malejší kotva následuje. Vřeteno s pastorkem se z kotvy samočinně vypíná.

Legenda k vyobr. 2.

- | | |
|--|---|
| 1. Spínací skřínka typu DHN. | 8. Vinutí hlavního proudu ve spou-
štěči. |
| 2. Stykač žhavicích svíček FRS. | 9. Pomočný (derivační) vinuti. |
| 3. Elektrické čerpadlo (autopuls). | 10. Magnetická cívka pro zasunutí
hřídele. |
| 4. Odpory pro žhavici svíčky. | 11. Magnetická cívka stykače. |
| 5. Žhavici svíčky. | 12. Spínací ve spouštěči. |
| 6. Kontrolní svítidla pro žhavici
svíčky. | 13. Doteková deska stykače. |
| 7. Stykač spouštěče typu DR, DRS
a DRG. | 14. Pomočný dotek stykače. |
| | 15. Baterie. |

Předpis o nařizování spouštěče na motoru.

1. Vzdálenost pastorku od ozubeného věnce má v pozici obnášeti 2 mm.
2. Nutno dbát toho, aby víčko v přední ložiskové desce, pod niž je uspo-
řádáno mazání knotem, bylo nahoru, aby olej z tohoto ložiska nemohl vyté-
kat. — Není-li toto uspořádání možné, musí být víčko po obnovení opět
hermeticky utěsněno.

Udržování.

Spouštěče typy RA nevyžadují zvláštní péče.

Nádržka na olej ve štitu předního ložiska musí být čas od času každých
5 až 6 měsíců podle doby provozu doplněna řídkým motorovým olejem.

Veškeré kabelové spoje musí být před vzetím do provozu dobře utaženy.


Kanceláře, sklady a dílny: Praha-Karlín, Královská tř. 81

Service-dílny ve všech větších městech ČSR.

Zastoupení ve všech státech.

SPOUŠTĚČE **SCINTILLA**

RA 2 HP-12 V, RA 4 HP-24 V,
RA 3 HP 12 V, RA 6 HP-24 V.



GENERÁLNÍ ZÁSTUPCE PRO ČSR:

EMIL ACKERMANN, PRAHA-KARLÍN, KRÁLOVSKÁ 81

Telef.: 63923, 63498. Telegr.: SCINTILLA Praha.

FUNKCE.

(Čísla se vztahují na vyobr. 1. a 2.)

Zasune-li se kliček ve spinaci skřince -1- typu DHN, zapoje se čerpadlo -3- (autopuls) (přívodní svorka proudu č. 68 spojí se se svorkou č. 42) a současně se uvolní spinač pro startování (viz schema vyobrazení 2). Otočením spinaci páčky na spinaci skřince -1- typu DHN do polohy 1 spojí se přívodní svorka č. 60 se svorkou č. 57, takže stykač žhavicích svíček -2- typu FRS se dostane pod napětí. Cívka v tomto stykači přitáhne dotekovou desku a svorky č. 43 a č. 44 se spolu spojí. Ve spinaci poloze 1 nutno setrvati tak dlouho, dokud toho vyžaduje předhřívání žhavicích svíček.

V poloze 2 dostane se svorka č. 55 pod napětí, takže vinutí -9- spouštěče obdrží napětí přes pomocný dotek 14 ve stykači 7. Pomočné vinutí, spojené v serii s kotvou, nechá spouštěč otáčeti zmenšenou rychlosťí proti provoznímu směru otáčení.

Zapojením spinaci páčky do polohy 3 obdrží magnetická cívka spouštěče 10 napěti přes svorku č. 56. Pastorek, otáčejici se stále ještě ve zpětném směru malým momentem, podmíněným volným během válečků 63, je zasunut do ozubeného věnce. Ježto jsou pastorek a vřeteno volnoběhem 63 kotvy lehce unášeny, je frézování pastorku na ozubeném věnci vyloučeno. Jakmile pastorek svým achsiálním pohybem vykonal jistou cestu, dostává se magnetická cívka 11 ve stykači 7 pomocí spinače na vřetenu 12 pod proud (spojení svorky č. 58 se svorkou č. 42 ve spouštěči). Pomočný dotek 14 ve stykači 7 přeruší proudový okruh k pomocnému vinutí, jež bylo dosud ke kotvě zapojeno v serii, čímž zpětné točení pastorku přestává. Na to je zapojen hlavní spinač 13 ve stykači 7 a přivádí hlavní proud na svorku č. 16, takže spouštěč pracuje provozním směrem a natáčí motor. Derivační (pomočné) vinutí 9 je zároveň zapojeno paralelně ke kotvě, takže počet obrátek spouštěče je výškově omezen.

Po naskočení motoru se páčka pustí, načež se samočinně vrátí do své výchozí polohy.

