

POPIS A NÁVOD

KU OBSLUZE

OSOBNÍHO AUTOMOBILU

»WALTER«

TYPU

»P«

AKCIOVÁ TOVÁRNA

NA AUTOMOBILY A LETECKÉ MOTORY

J. WALTER A SPOL.


PRAHA XVII.-JINONICE

SEZNAM STATÍ

PŘEDMLUVA	5
SESTAVENÍ VOZU	7
MOTOR P 8-30	7
Chlazení	11
Napínání řemene větrníku	12
Ojnice	12
Mazání motoru	12
Dolévání oleje	13
Zapalování	14
Splynováč	16
Ustavení rozvodu	18
BENZINOVÁ NÁDRŽ	19
SETRVAČNÍK A SPOJKA	20
RYCHLOSTNÍ SKŘÍŇ	21
ZADNÍ NÁPRAVA	21
PŘEDNÍ NÁPRAVA S PŘEDNÍMI BRZDAMI	24
REGULACE BRZD	26
ŘÍZENÍ	27
ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ	28
PALIVO	28
MAZIVO, TABULKA O MAZÁNÍ JEDNOTL. SOUČÁSTÍ	29
PRAKTICKÉ POKYNY	31
Ošetření karoserie	31
Čištění motoru	33
Ošetření chladiče	33
Odstranění často se vyskytujících poruch	35
Opatření pro zimu	37
Co jest příčinou zkrácení oleje.	38
Ošetření pneumatik	38
Dobrá rada nad zlato	39

Veteran
service

Aktuální nabídka
www.veteranservice.cz



Aero

Výroba dobového příslušenství, profilových těsnění na historická vozidla
a náhradních dílů na vozy Aero a Tatra

SEZNAM VYOBRAZENÍ

Tabulka 1, 2. Chassis vozu P. serie III.	6
3. Motor P. příčné řezy	8
4. Motor P. podélný řez	9
5. Magnetka Bosch FF4	15
6. Splynováč Zénith 30 HAK	17
7. Setrvačník a spojka	19
8. Rychlostní skříň a ruční brzda	22
9. Zadní náprava	23
10. Přední náprava	25
11. Řízení vozu P. III	27

PŘEDMLUVA

Tento popis a návod k obsluze osobního vozu Walter typu P (popisována třetí série vozů, P.III) má čtenáře seznámiti s veškerými součástkami vozu a poraditi mu při jeho čištění a udržování.


Proto na prvním místě předesiláme celkový popis, kde veškeré součásti dle skupin jsou dostatečně popsány a pokud možno i zobrazeny. V popisu jsou obsaženy i veškeré důležité pokyny pro správné udržování a pokud nutno i pro rozebirání a sestavování (při prohlídce nebo opravě).

Cistění a mazání věnována jsou přehledná samostatná pojednání, která zmíněnými pokyny v popisu jsou doplnována a vysvětlována.

Pokusili jsme se podat i návod k odstranění menších poruch, pokud přičiny jejich vznikly nečistotou a opotřebením a lehce se dají odstranit.

Víme, že zkušenému jezdci jest mnohé ze zde uvedeného známo, že dlouhou praksí přešlo do krve a stalo se šestým smyslem automobilisty, ale obširnost našich pokynů nemůže škodit. Doufáme, že tato knížka častěji bude pročtena a že bude našich pokynů dbáno.

V Jinonicích 1927.



SESTAVENÍ VOZU

Po odejmutí dřevěné části vozu se sedadly, polštářováním, dvířky, střechou, kteroužto část označujeme skoro všeobecně slovem karoserie, zbývá nám spodní kovová část, nazývaná podvozkem, chassis. Tab. 1, 2.

Hlavní součástí chassis jest rám vozu, lisovaný z ocelového plechu zvláště dobrých vlastností, ku kterému připojeny jsou proslíednictvím per přední a zadní osa rámu uložen jest motor a jeho příslušenství, za ním rychlostní skříň, kardanovým hřidelem se zadní osou spojená. Za motorem jest přičná stěna, nesoucí část příslušenství motoru, elektrického zařízení a držáky s armaturení stěnou. Benzinová nádrž umístěna jest vzadu mezi zahnutými konci rámu. Za motorem a přičnou stěnou jsou umístěny součásti mechanismu ku řízení vozu t. j. volant a pedály: pedál spojky, pedál brzd, pedálek ku řízení splynováče t. zv. accelerátor a pedálek ku otevírání klapky výfukové. Ku rychlostní skříně přičleněna jest páka ku zasouvání rychlostí a při ní na rámu umístěna páka ruční brzdy. Motor jest chráněn plechovým krytem, jehož přední stěnu tvoří chladič, zadní přičná stěna. Po stranách rámu připevněny jsou stupačky, k nimž ladným přechodem připojují se blatníky kol. Po stranách chladiče na držácích mezi selou tyčí spojených jsou lampy. Motor, rychlostní skříň a pákoví brzd jsou chráněny ze spodu odnímatelným plechovým krytem, pod rámem při levé straně jest výfukový hrnec — tlumič.

MOTOR P 8/30 — (Tab. 3, 4)

Motor jest čtyřválcový, čtyřtaktní, s válci v jednom bloku, vodou chlazený. Vrtání válců jest 72.5 mm, zdvih pístu 117.8 mm, takže zdvihový obsah všech válců jest 1.945 litrů.

Výkon motoru jest 30 ks, při 2000 obrátkách za min. Motorová skřín jest ze slitiny hliníku o vysoké pevnosti. Rovinou jdoucí hlavními ložisky jest skřín dělena na vrchní nosný díl s patkami, jimiž je motor ku chassis připevněn a který nese tři ložiska zalomeného hřídele, a spodní díl sloužící co olejová nádrž a sběrače oleje. Olej stékající dolů prochází sitem a shromažďuje se ve skříně, odkud je nassáván olejovou pumpou.

Klikový hřidel jest z chrom-niklové oceli o vysoké pevnosti, tažnosti a vlačnosti. Uložen jest tříkráte v bronzových ložiskách vylitých ložiskovým kovem nejlepší jakosti. Na předním konci zalomeného hřídele jest řemenice pro pohon větrníku, jejíž náboj vyvinut v ozubce, do kterého zapadá ozubec krátkého hřídele, uloženého v ložisku v přední přečce rámu, sloužící po vložení klyky ku ručnímu roztáčení motoru. Za řemenicí

před prvním ložiskem jest ozubené kolo zabírající do velkého kola vačkového hřídele. Zadní konec klikového hřidele vyvinut jest v přírubu pro připevnění setrvačníku. Těsně za zadním ložiskem umístěno jest tlakové kuličkové ložisko, tlak pera spojky při vypínání této zachycující.

Na klikových čepech záloženého hřidele pracují ojnice. I jejich ložiska jsou z ložiskového kovu nejlepší jakosti.

Vačkový hřidel uložen jest ve skříni motoru po pravé straně. Hnán jest velkým ozubeným kolem od záloženého hřidele. Uložen jest ve čtyřech bronzových ložiskách: před velkým ozubeným kolem, za šroubovým kolem pro náhon magnetky, uprostřed za ozubeným kolem pro náhon olejové pumpy a na konci před ozub. kolem pro náhon dynama. Vačkový hřidel jest z jednoho kusu se čtyřmi vačkami ssacími, čtyřmi výfukovými a ozub. kolem pro pohon olejové pumpy.

Ve vrchním dílu motorové skříně uloženy jsou: přiční hřidel pro náhon magnetky, přiční hřidel pro náhon dynama, vrchní díl svislého hřidelíku pro náhon olejové pumpy a vedení ventilových zvedáků.

Zvedáky pohybují se ve vedeních ze zvláštní litiny, doléhají na vačkový hřidel spodním koncem přímo, do vrchního konce zašroubovány jsou regulační šroubky s lůžky pro kuličky ventilových tyčinek.

Regulační šroubky jsou pojištěny protimatkou. Dvě a dvě vedení zvedáků jsou přitažena ku skříni.

Na vrchní díl motorové skříně připevněn jest blok válců. Stěny válců jsou chlazeny vodou přítékající z chladiče a protékající stejnomořně kol všech válců svisle nahoru otvory do hlavy válců. Třetí plochy válců jsou pečlivě broušeny; při hořejší části válec rozšířen dvěma vybrániemi pro ventily. Zapalovací svíčka zašroubována se strany pravé. Na přední stěně bloku jest příruba pro upevnění stojánku větrníku. Stojánek jest bronzový a uzavírá současně otvor do prostoru mezi válcem a pláštěm. Stojánek přichycen třemi šrouby. Upozorňujeme na důležitost správného dosedání stojánku ku bloku a pevné utažení šroubů, neboť stojánek jest silně namáhan ottesy rychle kroužícího větrníku.

Ku bloku válců jest přitažena hlava válců a vůči bloku utěsněna těsněním metaloplastickým (asbestová lepenka tenkým měděným plechem ohložená). V hlavě válců uspořádány jsou kanály ssací, spojující ventil ssací každého válce s hrdlem, k němuž připojen splynováč a kanály výfukové odvádějící výfukové plyny od ventilů výfukových do výfukové roury, kterážto jest připojena ku hlavě třemi hrídly.

Jak z obrázku zřejmo každý válec má jeden ventil výfukový a jeden ssací. Stopky ventilů vedeny jsou ve vyměnitelných vedeních ze zvláštní litiny a ventily uzavírány perly (vzpruhami), které spodním koncem opírají se o nákrúžek vedení, vrchním koncem o talířek. Přenášení tlaku pera na stopku ventilu děje se kůželovou dvojdlnou objímkou, která objímá

krček (seslabené místo stopky ventilu) a jest dvojdlná proto, aby se na krček dala přiložiti. Vnější plocha této dvojdlné objímky jest kůželovitá a touto plochou zapadá objímka do vnitřního kůželovitého otvoru talířku. Půlky objímky jsou tudiž tlakem péra ku krčku stopky ventilu přitlačovány a nemohou nikdy vypadnouti.

Checeme-li ventil nebo pero vymontuji tu pokračujeme následovně:

Podložime ventil, aby se nemohl otevírat, tlakem na okraj talířku, talířek a pero stačíme dolů, tím objímka vystoupí z talířku a její poloviny můžeme se strany sejmouti. Výměnu per lze provést bez sejmouti hlavy, pak ventil přidržíme železnou tyčkou (šroubovákiem) skrze otvor pro svíčku. Píst dotyčného válce musí stát v horní poloze, aby ventil nemohl spadnouti do válce.

Ventily jsou ze zvláštní oceli s případou vzácných kovů, která při vysoké teplotě pevnost neztrácí a oxysličení — ohoření — zvláště dobře vzdoruje. Na koncích stopek ventilů, na které tlačí vahadélka ventily otevírající, navlečeny jsou sklově tvrdé čepičky, chránící konce ventilů před otřením a zatlučením vahadélky. Prostorem mezi ventil. kanály a vnějším pláštěm hlavy proudí voda přítékající z bloku — otvory v dělicí rovině — z hlavy odvádí se voda kolenem připojeným ku přednímu čelu hlavy zpět do chladiče. Ventilová pera pracují v komůrkách hlavy, kam nalévá se směs oleje a petroleje, takže jsou touto směsí chlazena. Rozprašovací směs maže i stopky ventilů, stykové plošky ventilových konců a vahadélk. Aby směs nemohla být vystřikována, jest prostor nad ventily a vahadélky uzavřen hliníkovým krytem.

Vačky pohybují zvedáky, pohyb těchto přenáší se tyčinkami s kulovitými konci na vahadélka, otáčející se kol čepu konsolek ku hlavě připevněných. Ložiska vahadélk jsou válečková, čímž docíleno lehoučkého chodu a úžasné trvanlivosti uložení. Konec vahadélk, v nichž pracují kulovité konce ventil. tyčinek, mají plstěnou vložku ku zachycování oleje, aby styková ploška byla mazána. Aby zvedáky i tyčinky byly chráněny před nečistotou, uzavřeny jsou krytem přiléhajícím ku bloku a zapadajícím pod hlavu válců a doplňujícím tvar bloku v úhelný hranol.

CHLAZENÍ

Chlazení jest thermosyphonové, t. j. teplá voda jsouc lehčí stoupá kol stěn válců nahoru až zpět do chladiče a za ní vtícká těžší voda studená z chladiče. V chladiči nahoru přítékající voda ochlazením stává se těžší a klesá dolů kanálky chladiče, aby spodem opět k motoru přitékala.

Nepřetržité proudění vody vyvoláno jest tudiž lysickou vlastností kapalin, které teplem se roztahuji a stávají se lehčími oproti kapalině studené. Podmínkou jest, aby chladič byl plný vody, t. j. aby přítokové

hrdlo, jímž voda z motoru do chladiče proudí, bylo vždy pod vodou; jinak proudění ustane. Aby působení chladiče bylo zvýšeno, tu těsně za chladičem ještě větrník, který proudění vzduchu skrze chladič, odssáváním za chladičem, podporuje. Upozorňujeme: Větrník hnán jest plochý řemenem od hřídele motoru. Napětí tohoto řemene nesmí být ani malé, aby neklouzal, ani příliš velké, aby stojánek větrníku nepřemáhal. Řemen i řemenice nutno občas čistit, aby se na nich netvořila vrstva mazu z oleje a prachu, která klouzáni řemence zavírá i když řemen jest silně napiat.

NAPÍNÁNÍ ŘEMENE

Povolme matku šroubu jdoucího napříč stojánkem větrníku a tím uvolníme osu větrníku ve stojánu. Uchopme kličkem tuto osu za šestihran mezi stojánkem a řemenicí větrníku a otáčejme ji. Osa tato jest tak vytvořena, že otáčením oddaluje nebo přibližuje se větrník vůči hřídeli motoru. Po docílení žádaného napětí, uřažením matky šroubu stojánu, osu ve stojánu v nastavené poloze pojistíme.

OJNICE

Ojnice jsou též z chromoniklové oceli o vysoké pevnosti a zvláště velké houževnatosti. Ku pistu připojeny jsou pístními čepy. Pístní čepy jsou z kvalitní oceli pro povrchové kalení, aby při sklově tvrdém povrchu jádro jejich bylo měkké, houževnaté. Pístní čepy otáčejí se volně v bronzových pouzdrech ojnic i v okách pistí; aby nemohly svými tvrdými konci poškodit stěnu válce, jsou do konců čepů nasazeny zvláštní čepičky ze slitiny vzdorující otěru, kteréto čepičky pístní čep ve střední poloze zdržují. Uspořádání toto má nesporné výhody:

1. Pístní čep se dá rukou vyjmouti.
2. Pístní čep se stejnomořně kolem dokola opotřebuje a z toho důvodu vydrží až třikrát tak dlouho jako pístní čep v pistu nebo ojnicí proti otáčení pojištěný.
3. Poskytuje dvojnásobnou jistotu proti zadření.

Pisty jsou ze zvláštní slitiny hliníku, teplo dobře odvádějící a otěru vzdorujici. Používá se též pistu ze zvláštní šedé litiny, tenkostenných, aby byly lehké.

MAZÁNÍ MOTORA

Jest užito mazání cirkulačního pod tlakem. Olej ze spodního dílu motorové skříně přítícká sám k pumpě olejové (s ozub. kolečky) jest touto nassát a tlačen do potrubí ústicího do čisticí komory. Zde protlačuje se sítkem čisticí vložky (filtru) a pročezen vniká do podélného kanálu, ze

kterého rozváděn jest ku třem ložiskám zalomeného a vačkového hřídele. (Tab. 3.) Vrtáním v zalomeném hřídeli veden jest olej od ložisek hlavních k ložiskům ojnic. Z krajů ložisek ojničních odstříkuje olej až na tři plochy válců a maže pisty. Dolní kroužek pístní shrnuje olej se stěnami válců, aby nepronikal do spalovacího prostoru; olej se shromažďuje v rýze pod tímto kroužkem pod dosti značným tlakem; rýhou rozvádí se kolem dolu pistu a šikmým vrtáním vtažován jest i do ok pistu a maže třetí plochy pístního čepu. Pístní čep jest provrtán, takže olej vniká i dovnitř a jiným vrtáním vytéká na třetí plochu čepu v bronzovém pouzdře ojnice. Tato plocha mazána je i olejem rozstříkaným, který kane do mazacího otvoru v hlavě ojnice.

Olej vytékající z krajních ložisek vačkového hřídele zachycuje se v dutině šroubových ozub. kol náhonu magnetky a dynamu a vytéká vrtáním mezi zuby kol; tím docileno intenzivního mazání tohoto ozubení. Olej ulpělý na menším ozubeném kole příčných náhonů (magnetky a dynamu) jest rozmetáván odstředivou silou po stěnách komor náhonů a skapává po koncích šroubů umístěných nad mazacími otvory ložisek těchto náhonů. Tím zajištěno úplně dostačující mazání těchto ložisek.

Osový tlak příčných náhonů jest zachycen kuličkovými ložisky.

DOLÉVÁNÍ OLEJE

Dolévání oleje děje se ventilační zátkou, kterou stlačením a pootočením do prava odejmeme. Jak vysoko olej stojí ve skřini, přesvědčíme se kontrolní tyčinkou 4929; tato zasunuta jest při levé přední patce motoru a svým koncem sahá do olejové lázně. Tyčinku vytáhneme, ořeme a znova vložíme a vytáhneme; zploštělý konec omočí se do oleje, který na něm ulpí a tak ukáže, jak hluboko se tyčinka ponofuje. Na zploštění jsou čtyři zářčky co dělení. Olej nemá přesahovati o mnoho dílek horní a nemá klesnouti pod druhý dílek od konce. V olejové lázni utvořená s罅dina vypouští se odšroubováním zátky na nejnižším bodě motorové skříně.

Jak řečeno, olej jdoucí od pumpy k ložiskům protlačuje se sítem. Toto síto jest na zátkce 6545 a lze jej vyjmouti s touto. Nečistota ulpívá vně síta a lehce se dá omýti v benzingu.

Tlak oleje jest úplně zajištěn, takže není třeba žádného kontrolního zařízení; nutno dbát, aby při rozberání olejové pumpy nebylo použito těsnění o odlišné síle, než jakou má těsnění dodané továrnou. Silou těsnění mění se tlak pumpy. Byla-li pumpa olejová nově montována, nutno se ihned přesvědčiti při spuštění motoru, zda správně olej tlaci do potrubí — k tomu účelu vyšroubujeme pravý šroubek pod hrdlem, jímž olej do skříně se dolévá. Tak vzniklým otvorem olej musí vytřyskovati. Šroubek pak ihned opět zašroubujeme.

ZAPALOVÁNÍ

Zapalování zhuštěné směsi obsluhává elektrická jiskra na doskoku zapalovací svíčky. Vzdálenost kontaktů svíčky, kde jiskra přeskakuje, nemá být větší než 4/10 mm. Elektrický proud o vysokém napětí, který vzdálenost mezi kontakty jiskrou překlenc a dočasně elektrickým cbloukem spojí, dodává magnetku pravotočivá. Tato jest ustanovena na stálý předstih zážehu. Magnetka upnuta jest svéracím pasem k válcovému sedlu. Postavení magnetky vzhledem k motoru mění se v malých mezích buď po otocením v sedle nebo spojkou. Před odcinkutím magnetky radno poznamenati si křídou nebo barevnou tužkou čarou jdoucí přes obě poloviny spojky i gumu vložky jak spojka a vložka stály.

Postup zapalování jest prvý, třetí, čtvrtý, druhý válec, počítáme-li ze předu motoru.

Magnetka Bosch FF4 jest magnetka pro zapalování proudem o vysokém napětí. Má kotvu tvaru dvojitého T, kolem níž jest navinuto primerné a sekundérní vinuti. Převod vůči hřídeli motoru 1 : 1.

Rozehřívání mechanismu magnetky má prováděti pouze odhorná dílna, která za správné sestavení a provedení eventuelních oprav ruči.

Popsaný postup má podati návod pro správnou montáž magnetky:
Najprve postavime motor do polohy zážehu předho vdece.


Vyjmeme svíčky, otáčíme motorem, pozorujeme činnost ventilů. Sledujeme pohyb pístu dolů při otevřeném ventilu ssacím, t. j. takt ssání, za ním následující takt zhuštění, komprese, při němž píst vraci se do vrchní polohy na horní mrtvý bod. Než dospěje píst do této krajní polohy, nastává doba zážehu, při níž hrot ukazovatele při setrvačníku stojí proti zášku označ. písmenem Z na setrvačníku. Jak ve stati ustanovení rozvodu blíže popsáno, jest na setrvačníku dělení, udávajíc hlavní body ustanovení rozvodu, a na skříni motoru ukazovatel s hrotem, proti němuž dělení se staví.

Správnou polohu kotvy magnetky zjistime následovně: (Tab. 5.)

Sejmeme rozváděcí desku (9) vypnutím per (10). Kolo rozvaděče (20) má dva otvory označené L a R na venci kola. Naše magnetka je pravotočivá (rechtslaufend), tu při poloze zážehu budou rudé značky, na stojícím mosaz. prstenu půlovém a na kotvě, viditelným otvorem R. Značky tyto musí státi přesně proti sobě. V tomto okamžiku nabíhá fibrová vložka (16) páčky přerušovače (15) na jednu z vaček 19 a kontakty přerušovače (17 a 18) počínají se od sebe vzdalovat.

V této poloze musí státi magnetka v okamžiku, kdy píst prvého válce stojí v bodu zážehu. Byla-li magnetka sejmuta, tu montuje se opět v této poloze kotvy a v označené poloze pístu prvého válce.

Rozvaděč proudu (21) svým kontaktem uhlikovým (22) stojí na vložce



Tab. 5.

MAGNETKA BOSCH FF4.

- 4 víčko přerušovače
- 23 šroutek pro upnutí kabelu vypínačiho
- 25 uhlikový kontakt
- 9 rozváděcí deska
- 24 šrouby pro upnutí kabelů, jdoucích ke svíčkám
- 10 pérové držáky pro přichycení rozváděcí desky
- 20 kolo rozvaděče
- 21 rozvaděč
- 22 uhlik rozvaděče
- 26 opěrná čočka
- 5 pero ku přichycení víčka přerušovače
- 17, 18 kontakty přerušovače
- 15 páčka přerušovače
- 16 fibrový špalíček páčky
- 19 vačky pouzdra přerušovače
- 14 šroub upevňující přerušovač ke kotvě, zároveň protikontakt uhliku 2.5

vika rozvaděče spojeného s kabelem se svíčkou válce 1; otvor pro tento kabel jest na rozváděcí desce označen číslicí 1.

Gumovou vložkou spojky Simms otáčíme tak, aby její ozubené souhlasilo s ozubením poloviny spojky na magnetce a na druhé straně s ozubením poloviny na hřídeli náhonu při daném ustavení.

Kabel pro spojení na krátce připojen jest ku víčku přerušovače (4) takto: Zbavíme kabel isolace v délce 10 mm, povolíme šroubek 23. Zasuneme kabel do otvoru výstupku isolace víčka tak, aby i částečně isolace kabelu vnikla do otvoru, šroubek 23 utáhneme a jeho hrot stiskně měděné jádro kabelu.

Podobným způsobem upevněny jsou svíčkové kabely v rozdělovací desce. Seřízneme gumovou isolaci, aby měděné jádro na 10 mm bylo obnaženo. Jemně drátky jádra rozpleteme a ohneme zpět přes isolaci. Povolíme šrouby (24) úplně, kabely zasuneme do otvoru až na dno a šrouby (24) opět zašroubujeme. Hroty šroubků protnou isolaci až do jádra měděných vláken.

SPLYNNOVÁČ — KARBURÁTOR ZENITH HAK 30


Jest to typ pro zvýšené rozprašování (à grande diffusion), jímž dosílena malá spotřeba paliva, dobré využití jeho, pěkný stejnoměrný chod, pro každé obrátky motoru, lehké spouštění v zimě i v létě. Ku vyrovnaní rozdílů ve složení směsi vzniklých teplotou vzduchu a druhem paliva slouží t. zv. korrektor.

Na tab. 6 jest splynovač ten znázorněn též částečně v řezu. P jest páčka na osc škrťcí klapky, která jest táhlem připojena k akcelerátoru. Š jest šroubek ku regulaci dovráni škrťcí klapky, čímž možno řídit obrátky motoru při chodu na prázdro. X jest kališek, b rozprašovací kališek, c vnitřní rozprašovací kališek, do kterého přitéká palivo, b a c jsou slity v jeden kousek, odnímatelný vyšroubováním šroubků říz.

Výška hladiny udržována jest plovákem ve výši středu C. Benzin přitéká otvorem O do komůrky M, ze které odchází hlavní tryskou G a kompenzační tryskou I, přistupnými po odšroubování zátek. Obě trysky ústí do svislého vrtání, do kteréhož vložena emulsační vložka D s nákrúžkem 1, kterým odděluje prostor H od j.

Činnost splynovače jest následující:

Ssáním motoru vyvazuje se za škrťcí klapkou v kališích podtlak a tím jest nassáván benzin z prostoru H. Benzin přitéká tryskou G pod přetlakem vnějšího vzduchu na hladinu benzínu v plovákové komoře. Prostor pod nákrúžkem 1 označený j jest spojen vrtáním vložky emulsní s kanálem J, ústícím mimo splynovač do prostoru. Tím docíleno, že výtok kompensatorem I děje se pouze pod tlakem sloupce kapaliny



Tab. 6.

SPLYNNOVÁČ ZENITH 30 H A K.

Y = ochr. čepička jchly, pod ní matka V, přitahující víko plovák. komory	X hlavní kališek
U šroub s pomocnou tryskou u	b, c, rozprašovací ústí
E šroubení s trubičkou B	G tryska, hlavní
D emulsační vložka	I tryska kompenzační
P páčka škrťcí klapky	Zg, Zi, Zb zátky
Š šroubek pro reg.chodu na prázdro	v regulační šroubek chodu na prázdro
F korrektor	Q páčka korrektoru

o výšce od středu I do středu G. Neproudí tudíž kol nákrúžku, jímž průlez seškrcen, pouze benzín, nýbrž emulce, směs vzduchu přicházejícího kanálem J a benzínu přicházejícího skrze I. Prostor H spojen jiným kanálem m s korrektorem s páčkou Q, jímž dá se uvolnití přístup vzduchu do tohoto kanálu a tím snížití podtlak v prostoru H.

Pro chod na prázdnou uspořádán kanál z vedoucí ku štěrbině tvořené hranou přivřené klapky škrťicí, kterýmžto kanálem nassává se směs benzínu a vzduchu. Směs tato tvoří se ze vzduchu přiteklého kanálem n a benzínu přiteklého dírkou u, v konci šroubu s vroubkovanou hlavou, který těsně přiléhá k ústí trubičky, vedoucí středem emulsní trubky až dolů do prostoru j.

Přítok vzduchu kanálem n reguluje se šroubem v a kanál n se dá uzavřít korrektorem při natáčení motoru, aby docíleno nassáti přesycené směsi. Aby bylo znemožněno ucpání dírky u, ústí konec trubičky dolů vedoucí do zátoky Z b opatřené na obvodě sítkem.

POUŽÍVÁNÍ KORREKTORU

Páčka ku řízení korrektoru jest na armaturní desce. Při spouštění motoru budiž postavena do horní polohy, označené nadpisem „Depart“. Jakmile motor naskočí, tu nutno ihned přestati tlačiti na knoflík spouštěče na rozváděcí skřínce — aby spouštěč ihned přestal působiti. Akcelerátorem přidá se přechodně trochu plynu, aby motor se trochu rozběhl — a páčka korrektoru se postaví do střední polohy označené nadpisem „Normal“.

Za letního počasí, kdy vzduch jest teplý, možno regulovati směs dodávanou splynovačem motoru na menší spotřebu benzínu tím, že páčku postavíme do některé polohy pod „Normal“ dle toho, jak chod motoru jest nejlepší.

USTAVENÍ ROZVODU

Při sestavování motoru jest velmi důležito znáti správné ustavení rozvodu stroje.

Aby toto bylo usnadněno, tu v továrně provádí se následující označení. Ozubené kolo na zalomeném hřídeli označeným zubem zabírá do označeného zuba velkého kola na vačkovém hřídeli. Tim dáná poloha vačkového hřídele vzhledem ku zalomenému hřídeli. Označení provedeno číslicí, takže omyl jest naprostě vyloučen.

Na setrvačníku jsou vyraženy důležité body rozvodu. Setrvačník nutno proto ku hřídeli přišroubovat v takové poloze, aby, když zásek označený oo jest přesně nahore u hrotu ukazovatele, byly pisty I. a IV. válce v horní mrtvé poloze. Potom dle hrotu ukazovatele a značek na

setrvačníku možno otvírání a zavírání ventilů prvěho válce kontrolovati. Označeny jsou: OO — horní mrtvý bod, O — dolní mrtvý bod, S.O — ssaci ventil otevřá, SZ — ssaci ventil zavírá, VO — výfukový ventil otevřá, VZ — výfukový ventil zavírá. Protože motor jest vyosený (desaxovaný), osy válců neprotínají osu zalomeného hřídele, tu nesouhlasí nejvyšší a nejnižší polohy mrtvé body pistí s nejvyšší a nejnižší polohou klikového čepu.

Označení shoduje se s funkcí ventilů prvěho válce a nutno dbát, aby vždy byla vše mezi koncem ventilu a vahadélkem, když jest ventil úplně dovršen. U ssacího ventilu 2/10 min, u výfukového 3/10.

Mimo uvedená označení jest na setrvačníku označen bod zážehu písmenou Z také pro první válec.

BENZINOVÁ NÁDRŽ

Nádržka na palivo umístěna jest mezi zadními konci rámu, t. j. níže než motor. Proto palivo jest doprováděno ku splynovači nuceně a sice nassávačem. Nassávač jest přístroj, jehož součástí hlavní jest plovák a ventily. Nassávač spojen jest tenkou trubkou s hrdlem hlavy válců, k němuž připojen jest splynovač. Ssáním motoru nassává se i vzduch z vrchního dílu nassávače a tím přetlakem okolního vzduchu, písoběcím na hladinu paliva v nádrži, tlačen jest benzín do nassávače. Hladina v nassávači stoupá, až plovák nassávače uzavře přítok benzínu. Od nassávače, který připevněn jest na příčné desce za motorem výše než splynovač, přitéká palivo volným spádem do plovákové komory splynovače. *Z tohoto krátkého popisu ihned jest patrno, oč nutno dbati:*

1. Aby vzduch měl přístup do nádrže a sice zpátečným ventilem umístěným v nástavku víka nádrže. Ventilek a vrtání k němu nesmí být zaneseny nečistotou.

2. Potrubí od motoru k nassávači musí být čisté a vzduchotěsné i v připojovacím šroubení.

3. Nassávač budiž chráněn před poškozením a neodborným rozebráním, jeho ústrojí jest jemné.


4. Nutno používat paliva cezeného sítěm nebo jelení kůži, aby nečistota nedostala se do nassávače.

5. V nádrži nutno vždy mít dostatek paliva, aby během jízdy nedošlo, neb nassávání jest tak silné, že by nádrž se mohla poškoditi, když by místo benzínu se odssával vzduch z prázdné nádrže.

Z nádrže odtéká palivo k motoru trubkou, sahající až ku dnu nádrže, na nejnižším místě. Na dně nádrže jest v tomto místě zátka se sítkem, aby dal se vypustiti kal, voda a nečistoty, které se v nádrži po čase usadí. Viz pojednání o palivu.

SETRVAČNÍK A SPOJKA (Tab. 7)

Jak již řečeno, jest setrvačník přichycen ku přírubě klikového hřidele. Nutno dbát, aby dosed. plocha a ustředovací nákrúžek nebyly potlučeny při event. demontáži, aby byly naprostě čisté. Šrouby se trvačníku buděž pečlivě uťaženy (ne přetaženy) a pojistiény. Šrouby



Tab. 7.

jsou z chrom-niklové oceli. Ku setrvačníku jest připojena spojka lamelová, s lamelami ze zvláštní litiny, jichž opotřebení jest minimální. Spojka vypíná se nožním pedálem, který umístěn jest otočně na pedálovém hřidle a zpět do původní polohy k narážce tlačen perem. Kratší rameno spojeno jest tálkem o měnitelné délce s hřidelce vypínací, na níž umístěny dvě krátké páčky tlačící na kuličkové ložisko spojky. Tlakem směrem k motoru ruší se tlak pera, tisknoucích lamely na sebe a spojka, se „vypíná“.

Spojka pracuje skoro za sucha, aby plochy se čistily a udržovaly jemně mastné, tu zátkou (4952) na skříni spojky možno do spojky nalévat

dle potřeby směs petroleje a oleje ($\frac{2}{3}$ petroleje, $\frac{1}{3}$ oleje, celkem asi $\frac{1}{10}$ litru). Tím otěr se spláknec a třecí plochy očistí. Varujeme uživati směsi přiliš mastné, neb tím záběrová schopnost spojky se snižuje a spojka klouže; úplně suchá spojka opět nepracuje jemně, škubce. Spojku možno propláchnout petrolejem (v delších obdobích) a pak zmíněnou směsí naplnit. Kuličkové ložisko vypínací nutno mazati a nečistotu vymývat.

RYCHLOSTNÍ SKŘÍŇ (Tab. 8)

Hřidel spojky spojena jest pryzovou Hardyho spojkou s rychl. skříní.

Tato skříň upevněna parkami na nosníky, na kterých upevněn jest i motor. Rychlostní skříň má čtyři rychlosti ku předu, z nichž čtvrtá jest přímé spojení hřidele kardanového s motorem a jednu rychlosť pro jízdu nazad.

Zasunování rychlostí jest ruční pákou a sice ve dvou řadách. Při zapínání rychlosti „zpětné“ z rychlosti prve, nutno stlačiti knofliky rukojeti páky. Ozubená kola rychlostní skříni pracují v náplni $\frac{2}{3}$ konsistenčního tuku, $\frac{1}{3}$ motorového oleje. Plnění děje se otvorem na víku skříni.

V rychlostní skříni jest převod na odbočku pro náhon obrátkoměru. Za rychlostní skříni jest brzda čelistová, uváděná v činnost ruční pákou, která ozubcem v poloze uťažení brzdy samočinně se zajišťuje a tlakem na knoflik v rukojeti uvolňuje.

Brzdy mají obložení ze zvláštního tkaniva s přísadou osinky. Tato brzda jest velmi působivá, kola zabrzduje přes hřidele kardanovou, as 4krát rychleji se otáčející než zadní kola. Brzda slouží k zabrzdění vozu když stojí a to brzda pomocná. Běžné brzdění má se prováděti nožní brzdou působící přímo na kola vozu.

Brzdu tuto nutno udržovati v dobrém stavu a opotřebení obložení eliminovati přestavěním páky na hřidelce brzdy, vybíhající z rychlostní skříni o zoubek proti smyslu brzdění. Je-li obložení brzdy úplně vyschlé a brzda trhá, tu doporučuje se na třecí plochu vstřiknouti směs oleje a plavené tuhy.

Přítomnost tuhy zamezí okamžité zadírání se čelistí brzdového bubnu a tím zabrzdění postupuje pomalu úmerně silce na páku působici.

ZADNÍ NÁPRAVA (Tab. 9)

Zadní náprava jest připojena ku rámu prostřednictvím per, jichž zadní konci uloženy jsou v závěsech na čepech tyče provlečené oky stranic rámu. Závesy předních ok per jsou přičleněny k rámu v místech kde rám jest vyzružen třetí příčkou. Náprava k perům připojena jest pak dvoudílnými ložisky, takže vůči perům může se natáčeti. Tlak, jímž

vůz jest ku předu pohybován vyvozený zadními hnacími koly, přenáší se kardanovou rourou zakončenou kardanovou koulí na druhou příčku rámu, která nese i kůžko zmiňné kulové hlavy a ku stranicím jest důkladně připojena. V dutině kulové hlavy jest uspořádán kardanový kloub sestávající z tělesa, na hřideli vybíhající z rychlostní skříně. Do tohoto zasahá kulovitě zesílený konec kardanového hřidle, protknutý čepem nesoucím dva bronzové kameny pracující ve výtezech tělesa.

Kloub ce celek jest uzavřen objímkou s víčkem, takže se dá vyplnit mazivem, které vtlačí se maznicí umístěnou na stvolu kulové hlavy.

Třetí plochy kulové hlavy jsou mazány tukem vtlačovaným maznicí umístěnou na viku lůžka této hlavy.


Kardanový hřidel jdoucí kardanovou rourou jest na druhém konci uložen v kulič. ložiskách a proti posunutí opřen ložiskem axiálním a nese pastorek zabírající do velkého talířovitého kola zadní nápravy, které šrouby připojeno ku pouzdru differenciálu. Ozubení tohoto soukoli jest provedeno na automatu Gleason, a pracuje bezhlubně. V pouzdru differenciálu jsou obě velká kola do nichž veknutý drážkován konce differenciálních hřidel zadních kol, a 4 malá kola vyravnávací nesoucí křížovým čepem. Pouzdro differenciálu jest uloženo v ocelové skřini zadní nápravy dvěma kulič. ložisky a středěno dvěma kul. ložisky axiálnimi. Na drážkován konce diff. hřidel, které nesou zadní kola nasazeny jsou kuželovité vložky nesoucí nosná kul. ložiska zadních kol a svou kuželovitou částí ustředují náboje zadních kol. K těmto nábojům připojeny jsou bubny zadních brzd.

Zadní brzdy jsou dvoučelistové expansní. Na čelistech nanýtováno jest výborné obložení. Čelisti jsou rozpicány dvojčitou vačkou a proto v koncích čelisti jsou malé kladičky na tuto vačku doléhající. Skřín uzavírající převodové soukoli zadní nápravy i pouzdro differenciálu jsou vyplňeny smrkši tuhého maziva a oleje. Náplň tato nalévá se do skříně otvorem uzavřeným zátkou.

PŘEDNÍ NÁPRAVA S PŘEDNÍMI BRZDAMI (Tab. 10)

Přední oka per přední nápravy jsou navlečena na čepy procházející kovanými držáky, které jsou vloženy a zanýtovány do konců rámu.

Oka per jsou vyložena bronzovými potuzdry. Druhý list pera jest prodloužen a zahnut tak, že oko vytvořené z prvního listu jest jím podepřeno a částečně obemknuto. Druhé konce per jsou k rámu připojeny závěsy. Spodní čepy těchto závěsů procházejí oky per, vrchní čepy uloženy jsou v ložiskách přinýtovaných ze spodu na rám. Ložiska mají zarážky, které úplný výkyv závěsu a tím podmíněná stočení přední osy v případě zlomení pera zamezí.



Tab. 10

Gumový nárazník upevněný v podložce třmenů, jimiž jsou pera přitažena k nápravě, zamezuje tvrdý náraz pera na rám v případě zvlášť intensivního proberování. Přední brzdy jsou servo-brzdy systém Perrot. Brzdící bubny jsou hliníkové a vyložené litinovou vložkou. Činnost těchto brzd je následující:

Tahem ocelového lana nebo táhla otáčíme hřídelkou kloubovitě spojenou s vačkou. Vačka tato přitlačí ku třecí ploše brzdrovým bubnu kratší servo-čelist, která připojena otáčivě ku delší vlastní brzdící čeliště. Otáčí-li se kolo dále, tu unášena jest servo-čelist s sebou a silně přitlačuje brzdící čelist na plochu hubnu. Tak dosciuje se intensivního, rychlosti jízdy odpovidajícího zabrzdění.

REGULACE PŘEDNÍCH A ZADNÍCH KOL

Velmi důležité jest správné vyregulování brzd. Snahou při tom jest, aby při sešlápnutí pedálu všechny brzdy stejně počaly brzdit. Aby počátek brzdění mohl být pozorován, tu doporučuje se vůz nadzvednout a podložit, by všechna kola byla volná. Pak stlačíme jemně pedál, podložíme klínem a zkoušíme otáčení koly. Při správném vyregulování počnou u všech kol brzdy doléhat současně.

REGULACE BRZD

Aby se vymezila vůle, která povstane opotřebením obložení, tu uspořádány následující regulační články:

1. Pod pedálem; táhlo spojující pedál s předložkou lze otáčením středního dílu zkracovat a tím při klidové poloze pedálu brzdy všech 4 kol přitáhnout tak, aby při malém sešlápnutí pedálu (as o 2 cm) brzdy počaly již brzdit.

2. Lano jdoucí ku předním brzdám lze zkracovat šroubováním křídlových matek u páček předních brzd. U lana zadních brzd jest také zkracovací článek.


3. Táhlo mezi prvou a druhou předložkovou hřídelí (hřidelemi prochází lana) lze zkracovat.

V továrně jest vůz přesně regulován. Malé opotřebení vymezuje se zkracováním táhla pod pedálem (ad 1.).

Regulace ad 2.) a 3.) provádí se při větším upotřebení, nebo když přední brzdy vůči zadním jsou nestejně upotřebeny. Při tom nutno dbát, aby vahadlo vyrovnávací připojené k táhlu od pedálu stálo vodorovně.

Nová lana s počátku se protahují, tu nutno regulaci brzd u nového vozu častěji kontrolovati.

**DOBRE BRZDY
JISTÁ JÍZDA ! :**



RÍZENÍ

Jest jednoduché, všeobecně regulovatelné. Hlavní součástí jest ocelový — kalený šnek 50353 axiálně uložený mezi dvěma kuličkovými ložisky. Axiální vůle vymezí se utažením matky 11279. Šnek zabírá do šnekového kola 50354, nanýtovaného na vodorovnou hřidel — na jejímž druhém konci nasazena řídící páka 50356. Vůle mezi šnekem a kolem dá se měnit pootečením vložky 50357, sevřené mezi skříň 50352 a ložiskem 50321. Skříň vyplňena konsistenčním tukem.

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ

Toto rozděluje se na apparaturu ku natáčení motoru a na apparaturu osvětlovací a signalační. Co zdroj elektrického proudu jest dynamo poháněné motorem, které spojeno jest s akumulátorovou baterií přes automatický vypínač, který zajišťuje stálé a správné nabíjení baterie.

Baterie dodává proud pokud motor stojí nebo dynamo nedává proud o dostatečném napětí (12 Volt). Nutno dbát přesné návodu ku správnému nabíjení baterie.

Elektrický spouštěč, uváděný v činnost stisknutím knoflíku na skřině rozváděcí, roztočí motor tím, že jeho pastorek zasune se samočinně do záběru s ozubeným věncem připevněným na setrvačník motoru. Při spouštění motoru dbejme, abychom přestali tláčení na knoflík jakmile motor naskočil.

Po stranách chladiče na konsolách připevněných ku blatníkům jsou reflektory, osvětlující v noci cestu do takové délky, že i rychlá jízda je úplně zabezpečena. V reflektorech jsou též žárovky pro osvětlení při jízdě městem. Číselová tabulka vzadu na benzínové nádrži osvětlována jest vodotěsnou lampičkou, která vrhá červené signalační světlo dozadu.

Osvětlení vnitřku vozu jest uspořádáno dle karoserie.

Na armaturní desce jest mimo skřinku rozvádějící v niž jsou i pojistky, dále malá osvětlující lampička po případě lampička přenosná. Na elektrickou síť jest stále připojena elektrická houkačka. Dle přání možno připojit: topná tělesa pro ohřívání nohou, chladiče, hledací reflektor, signalační přístroje směrové atd.

Při udržování elektrického zařízení mějme na paměti, že veškeré opravy a předělávky musí prováděti odborník, nejlépe dílny továren, které elektrické přístroje dodaly. *Jak baterii akumulátorovou ošetřovati, to popsáno na cedule připevněné na baterii.*

PALIVO

Motor jest normálně regulován pro pohon benzinem o spec. hustotě cca 730 (1 litr benzínu váží 730 gramů). Možno používat benzín o jiné hustotě, nebo jiné směsi pro automobilní motory osvědčené, pak ovšem nutno splynovat dle toho nechatci seřídit. S dynalkolem docíleno dobrých výsledků.

Při uskladňování paliva budí dbáno bezpodmínečně všech bezpečnostních předpisů a nařízení. Při manipulaci s ním mějme na paměti, že zacházíme s nebezpečnou hořlavinou lehce se vypařující.

Plnění nádrže nechť jest vždy prováděno nálevkou opatřenou hustým sítkem, aby zabráněno bylo vniknutí nečistotám. Vniknutí

vody zabráňme cezením paliva jelení kůží. Po čase vždy utvoří se usazenina v benzínové nádrži a proto nutno občas nádrž vyprázdnit odšroubováním zátky na dně a nádržku vypláchnouti.

MAZIVO

Pro mazání motoru doporučujeme dobrý minerální olej. Varujeme před lacinými oleji neznámého původu, které mají nedostatečnou mazivost a tím zaviní abnormálně silné opotřebení třecích ploch.

Není tím řečeno, že ku mazání nutno používat mazadlo vysoko kvalitních a proto abnormálně drahých. V této věci poradí továrna mileráda, jakých značek dle udaných okolností nejlépe používat.

Dle zkušenosti nejlépe vyhovuje olej těchto vlastností:

	v zimě	v letě
Spec. hustota Viskosita dle Englera při 50° C	8	10
Bod vzplanutí	200	210
Bod tuhnutí	— 10	— 4
Kyslost		
Obsah pryskyřnatých látek	Ø	Ø
Obsah asfaltu	Ø	Ø

Ku plnění rychlostní skříně a zadní nápravy používá se směsi oleje a konsistenčního tuku. Směs michá se asi z 2 dílů tuku a 1 dílu oleje. Tento poměr ovšem se mění dle hustoty tuku a dle hustoty oleje. Řídicím pravidlem budiž: směs musí být tak řídká, aby sama stékala do mezer zubů kol, hustá směs utvoří kol točících se koleček komory a zuby nemáže. Příliš řídká směs vytéká opět kol vycházejících hřídelů ze skříně ven a u zadní osy do brzd zadních kol. Do obchodu přicházejí zvláštní tuky pro tento účel míchané.

Konsistenční tuk má být prost kyselin, vody a nerostných přiměšenin. Ku mazání čepů per a všech míst, která se mažou tlakovou pumpou a jsou k tomu účelu opatřena maznicemi s kuličkovým ventilem, používá se tuku neředěného.

Viz stat o přičinách řídnutí oleje v motorové skřini.

PŘEHLED SOUČÁSTÍ

JEŽ NUTNO MAZATI V NAZNAČENÝCH OBDOBÍCH:

Součást	Zobraz. na tab.	Kdy	Jak a čím
PŘEDNÍ NÁPRAVA Otočné čepy před. kol Kulič. ložiska před. kol Klouby spoj. tyče Klouby řídící tyče Čepy před. per Čepy závěs. před. per	Tab. 10	denně za 700 km denně denně denně denně	T tlak. maznice T víčkem náboje T tlak. maznice T tlak. maznice T tlak. maznice T tlak. maznice
Přední pera		při čištění vozu	zavně olejem. Skřipou-li, olejem a grafit. promazat
Vačku před. brzd Kulový kloub klíče Čepy čelistí Lana a jich připojení ku páčkám MOTOR	Tab. 3 a 4	při čištění při čištění přirev.(1000 km) při čištění	ř. O. maznice s víčkem č. 6595 T. tlak. maznice O při rozehřívání O
Náplň skříně Magnetka, dynamo starter Vahadélka		denně kontro- lovat a dolévat při revisi v odb. dílně za 300 km	O, za 2000 km no- vým nahradit(vzi- mě za 1000 km Speciální olej, T tlak maznice
Náplň kol per ventilů Hřidelka k ruč. natáč.		Doplň. dle potř. Občas při čištění aby nejsou použ. nezarcavěla.	směs O a petr. 50% O
Ventilátor Konce tyčinek ventil.		(denně)	T tlak maznice O

Součást	Zobraz. na tab.	Kdy	Jak a čím
SPOJKA Náplň	Tab. 7	Dle potřeby	Směs petroleje a O zátkou 495 ²
Kulič. ložisko spojky		Za 300 km	ř O dírkou pod páskem 11349
PEDÁLY A TÁHLA		Při čištění	O nak. po umyti od prachu benz.
PŘEDLOHOVÉ HŘÍDELE brzd a veškerá táhla nutno pokud nejsou tu tlak. maznice zbavit usazeniny omytím benzinem a namazat starým olejem, nejméně za 200 km.			
LANA ošetříme nejlépe tím, když občas je potřeme T nebo lojem. Nutno je bedlivě prohlížeti, nerezaví-li a netřepí-li se.			
RYCHLOST. SKŘÍŇ Náplň	Tab. 8.	Doplňovat při měs. revisi, za 8000 km úplně vyprázdnit a nově plnit. Za 100 km	Směs T O
Kardanový kloub Lůžko kul. hlavy Brzda za rychlostní skř.		Za 100 km	T tlak. maznice
Páka ruč. brzdy		Za 100 km Jakmile trhá měsíčně	O s petrol. a tuh T kde tlak. maz- nice, ost. místa O
RÍZENÍ	Tab. 11	měsíčně	T tlak. maznice
ZADNÍ NÁPRAVA Náplň skříně Uložení zad. nápravy na perách Kulič. lož. zad. kol Hřidelka vačky brzd Zad. pera, závěsyačepy	Tab. 9.	Jako rychl. skřín denně za 700 km při čištění jako přední	T tlak. maznice T tlak. maznice T tlak. maznice

Zadní brzdy budetež čistěny při revisi nebo když nebrzdí, t. j. když nutno stáhnout zadní náboje kol. Pak bubny vnitř se vymyjí, čepy a kladíčky čelistí O. namazí.

Tabuľka tato jest sestavena dle zkušenosti a co se týče udaných období, kdy nutno mazání prováděti, mnoho závisí na tom, kolik denně se s vozem jezdí, v jakém terénu, zda ve městě nebo venku, zda v zimě nebo v létě, v suchu nebo v blátě. Jest proto na obsluhovateli, aby sám zprvu často místa, kde nutno mazati, ohledal a tak se přesvědčil, za jak dlouho mazání nutno prováděti.

Místa, kde se prach usazuje a při dešti voda a bláto vniká, nutno zvlášť dobrě ošetřovati. Výhodu poskytuje kožené obaly kloubů, kamaše per, tyto ale znesnadňují prohlídku listů per, zda některé není prasklé. Spiše více mazat — než nemazat. Správným mazáním ušetří se nejvíce peněz.

O značí motorový olej.

T značí tuhé — konsistenční mazadlo.

Směs T a O méněna $\frac{2}{3}$ tuku, $\frac{1}{3}$ oleje, není-li používáno speciálních směsí pro rychlostní skříně.

Směs oleje a petroleje jest také méněna $\frac{2}{3}$ petroleje a $\frac{1}{3}$ motor. oleje.
řO značí řidký olej, jak se užívá pro velocipedy.

PRAKTIČKÉ POKYNY

Garáž má být suchá, prachu prostá, nepříliš svítlá, dohře větraná. Stojí-li vůz dle nepoužíván, tu osy podložíme, aby pneumatiky nebyly stlačeny, občas vůz vytáhneme a omyjeme, polštářování vyjmeme a na slunci proklepeme. Ne stavme vůz příliš blízko topných těles garážového vytápění, není-li dosti místa, postavme mezi vůz a topení stěnu z plechu nebo dřeva, aby vůz netrpěl sálaným teplem.

OŠETŘENÍ KAROSERIE

Způsob, jak vůz zevně čistiti, jest jistě všeobecně znám, ale přes to upozorňujeme zde na některé důležité poznatky.

Nešetríme při koupě mytí houby a kůže. Doporučujeme starší kůži a houbou mytí kola a spodek, neb zde houba i kůže se často umastí a nejvíce zašpiní. Novou houbou a kůži myjeme vráck, lakování.

Vzhled vozu závisí na tom, jak odborně, pečlivě, vůz čistíme.

Čistění počněme vyklepáním koberců a polštářování, které z vozu vyjmeme. Látky kartáčujeme po vlasu, hedvábí pouze vlasovým kartáčkem nebo peřovým oprášovadlem (záclony, vyložení). Kožené polštáře vyjmeme, plochou rukou prach zevnitř vyklepeme, kůži

polštářů suknem nebo suchou kůži otřeme. Skvrny na látkách jemným pláteným hadříkem mírně čistým benzinem navlhčeným vytírejme. Skvrny na kůži smyjeme hadříkem navlhčeným ve vlažné vodě s přísadou dobrého mýdla. Smytý lesk kůže nahradíme třením suknem, na které rozetřeno trochu voskové parafiny. Některé druhy leštících vodiček (Polierwasser) také skvrny z koži odstraňují, někdy dokonce poslouží několik kapáků lihu.

Nejdůležitější jest omývání částí lakovaných s vysokým leskem. Nový vůz má zůstat aspoň týden v klidu, aby lak zatvrdl, a má být vicekrát umyt čistou studenou vodou, jemnou houbou (u nových hub pečlivě vystříhněte vápenitá místa a vyperte písek a úlomky lastur) v prostoru mírně teplém ($15^{\circ} C$). Tím se utvrdnutí laku uspíší. Nový vůz nesmí státi na slunci. Sluneční paprsky způsobí lehké popraskání (okem neviditelné, ale časem znatelné) nejvrchnejší vrstvy laku a poněvadž v novém laku zbude vždy něco ředidla, pod laken něco vlhkosti, může se stát, že se vytvoří puchýře.

Nikdy nemyjeme vůz v prudkém světle slunečním. Na laku utkvělé kapky vody tvoří malé čočky, sluneční světlo sbírající do palčivého ohniska.

Myjeme čistou vodou ve stínu. Nešetríme vodou! Motorový kryt ne myjeme, pokud voda v chladíci jest horká, jinak lak na chladíci a krytu popraská. Bláto a prach musí být vodou splachován, ne houbou stíráni, jinak lesk se ostrými zrnky v blátě a prachu obsaženými obrouší. Z toho důvodu doporučuje se stříkáním nejprve nečistotu spláchnout. Sříkání nesmí být silným proudem po velkém tlakem, neb jinak prudký proud metá zrncečka písku z bláta prudce na lakovou vrstvu a lesk tím trpí. Skvrny mastné nemají se smývat benzinem nebo petrolejem, má se používat leštící vodičky.

Oštírikany vůz se houbou často namáčenou spláchnme, houbou vymačkanou osuší, naposled vysuší vyzdímanou kůží a kůži vyleští.

Poškozená místa, nebo kde lesk matován, se vyleští vodičkou. Důležité jest vysušiti místa, kam voda zatékala, t. j. ve skulinách dveří, kol pantů šarnýrů a zámků, aby tam vlhkost nezůstala a nevsakovala do dřeva. Dbejme, aby místa, kde lakování nárazu odřením poškozeno, že jest viděti dřevo, byla opět lakem vyspravena, aby tudy vlhkost do dřeva nevnikala. Ošetření polepovaných vozů provádí se obdobně, ku konzervování polepení slouží zvláštní pasty. Po vysušení vrchního dílu vozu, osušujeme kola, chassis, pera. Mazání per zevně olejem, pokud jsou mokré, nemá významu, neb olej mezi pera nevnikne, dokud tam jest voda. Proto účinné promazání per může být provedeno před mytím. Je-li na perech suché bláto a prach, očistíme pera se siran kartáčem a potom starým motorovým olejem, rozředěným

petrolejem, natíráme. Výhodou jest, když můžeme podložením rámu pero odlehčit, aby mastnota mezi pera vniknouti mohla.

ČIŠTĚNÍ MOTORU

Má se prováděti vždy za studena, ne v garáži, před čištěním vnějšku, neb používá se ku smývání prachu a oleje benzín. Prach a bláto smeteme, bláto v ochranném plechu pod motorem odškrabeme a vymeteme. Provádění čištění musí být pečlivé, aby se při čištění prach a bláto zbytečně nezaplavily do třecích ploch vybíhajících hřidel.

Nepomínejme, že usazeniny, pakli by benzinem nassákly, znamenitě podporují rozšíření se požáru pod motorovým krytem, že znemožňují prohlídku potrubí benzínového, zda někde netěsní, že vodou nasáklé urychlují rezavění. Jest sice snahou konstruktera stroj opatřiti úplně kovovými kryty proti vnikání prachu a vody, ale přes to jistá péče vnějšku stroje musí být věnována.

OŠETŘOVÁNÍ CHLADIČE

Naplňovati chladič musíme čistou vodou, pokud možno vodou dešťovou a vždy přes sítko. V chladiči usadi se vždy kal a proto jest dobré jej občas propláchnouti. V zimě, doporučujeme do vody přidati as 20% glycerinu, (koncentrovaný neutrální glycerin — technicky čistý, zkouška na kyslost modrým lakmusovým papírem), aby voda v chladiči tak hned nezmrzala. Směs tato dle množství glycerinu má bod tuhnutí 5 až 10°C pod nulou. Nemáme nikdy ale úplně spoléhati, že nezmrzne přes noc za tuhých mrazů. V zimě nemáme plnit chladič vodou příliš vřelou. Opravy netěsného chladiče včas nechme provést v odborných dílnách, neodborně provedená oprava chladiče zhodnocuje a příští opravu zdražuje. Jakmile počasí dovolí používejme v chladiči opět čisté vody. Denně kontrolujme stav vody ve chladiči a dle potřeby dolévejme.

Kdyby omylem, nebo následkem jiných okolnosti motor běžel bez vody a přehřál se nedolévejme vodu ihned, sečkejme až ochladne.

Cistou vodu, naplňovati sítěm, v zimě vodu typoušeti. Nenalévati vodu do přehřátých válci.

ZABRUSOVÁNÍ VENTILŮ

Doporučuje se za 5000 km , pakli při ručním protáčení citíme, že motor nemá u všech nebo pouze u jednotlivých válců obvyklou komprese. Nutno odmontovati hlavu válců. Postup: Vypustiti vodu, odpojit

výfukové roury, odpojit benzínové vedení, vodní vedení atd, povoliti šrouby upevňující hlavu a potom je postupně vyšroubovat v úvěc. Při snímání hlavy dbáti, aby nebylo porušeno těsnění. Potom vymontují se ventily způsobem v popise popsaným a zabrousí se. Doporučuje se pilinskem carborundovým vytlučené rýhy ve ventilu srovnat (když nemožno ventil na soustruhu rektifikovati), dříve než ventil do sedla v hlavě se zabrouší. K zabroušení vezměte smirkový prášek, ne příliš hrubý, ancho tloušť sklo (na dobrušování) rozdělané v oleji. Zabrusování se děje otáčením ventilu šroubovákem o 180° vpravo, nadzdvížením, otočením asi o 150° zpět, přitlačením, otočením opět 180° vpravo atd. Nadzdvížení jest proto, aby olej se smirkem opět mezi zabrusované plochy vnikl. Tím, že vpravo otáčíme ventil více než zpět, docílíme, že ventil při zabrusování se stáčí. K této práci používá se ve větších dílnách zvláštních přístrojků, podobných ruční vrtačce.

Máme-li sejmoutou hlavu válců můžeme vyčistiti i kompresní prostor a svršek pistí. Jsou tu usazeniny zuhelnatělého oleje. Usazeniny posíláme petrolejem a pak setřeme hadrem, které lpi pevně seškrábeme kouskem tvrdého dřeva přiznuty do tvaru dlátku. Při odstraňování usazeniny postavme si pist do horní mrtvé polohy. Montáž hlavy jest v opačném popsaném postupu demontáže. Nepoužívejme poškozeného těsnění — použijme raději nového.

ODSTRANĚNÍ ČASTO SE VYSKYTUJÍCÍCH PORUCH

Zkušenější jezdec pozná ihned, pakliže výkon motoru náhle se zmensí a hledá poruchu v choulostivých místech motoru, t. j. ve splynovači, zapalování, na ventilech, až příčinu objeví. Ovšem zkušený jezdec jest si vědom, že žádný z důležitých bodů obsluhy neopomenul, tedy že o vážné poruchu tu neběží. Na prvném místě se přesvědčí, zda motor pracuje stejnomořně, zda všechny ventily se otevírají, zda konce ventilů mají předepsanou výšku vůči vahadélkům, atd.

Již sluchem možno dobré rozeznati o jakou závadu se jedná. Každému již se přihodilo, že při přidávání plynu motor střílel do splynovače. Jeví-li se tato porucha ve větší míře, může vyšlehnouti plamen a zapáliti rozlitý benzín na motoru, který z přetékajícího splynovače (pak neuzavírá jehla plováku — nebo plovák má trhlinku a jest naplněn benzinem a tím těžší, nebo jest porouchán páckový převod na jehlu, nebo věčko plovákové komory patřičně nesedí) nebo prasklého potrubí prosakuje a nečistotu na motoru smáčí a do ní se vsákl. Proto bylo dříve doporučeno udržovati motor v čistotě a prohlížeti dobře, zda benzín se po motoru nerozlévá.

Střílení do splynovače, které sluchem postřehneme a které též stejno-

měrný chod motoru ruší a zabraňuje rozběhnutí se motoru do vyšších obrátek při otevírání klapky splynovače, jest všeobecným příznakem chudé směsi, t. j. do válce nassáváno příliš mnoho vzduchu nebo příliš málo benzínu. Směs s velkým přebytkem vzduchu po zážihu neshod rychle jako při normální explozi, prohořuje tak pomalu, že zatím píst proběhl takt výfuku a nastal takt ssání. Tu kol otevírajícího se ssacího ventilu zapálí se směs v ssacím potrubí a plamen vyráží ven splynovačem.

Co bývá příčinou chudé směsi?

V zimě, když motor ještě neprohřát, v chladiči voda studená, tu nassávaný studený vzduch jest specificky těžký, hustý a studený benzín se v něm tak dobře nerozprašuje. Proto není ještě známkou poruchy, když neprohřátý motor do splynovače střelí při náhlém sešlápnutí akcelerátoru, když vůz se teprve rozjíždí.

Když motor jest prohřátý a není mráz, tu nutno příčinu hledati v nedostatku benzínu. Přesvědčme se, že přítok benzínu ku splynovači jest dostatečný. (Zdali jest benzín v hlavní nádrži, ventilek v záttce nádrže není nečistotou ucpán, nassávač funguje, kohout pod nassávačem jest otevřen.)

Přítéká-li benzín dostatečně, tu může být porucha jen ve splynovači samém. Zastavíme přítok benzínu, sejmeme víko plovákové komory, vyjmeme plovák. Již vidíme na dně plovákové komory nečistotu a páru kapek vody. Kličem vyšroubujeme zátky Zg, Zi a necháme vytéci benzín do podloženého hadru. Vyšroubujeme trysky G, I (dyksy — Dúscn) a kanálky k nim benzinem propláchneme. Po odšroubování zátky Zb a šroubu U s pomocnou tryskou můžeme i trubičku B propláchnouti a nečistotu usazenou nad zátkou vyplavit. Viz tab. 6. Pak vyčistíme trysky profouknutím a vše pečlivě vytřeme a smonujeme. Byla-li porucha nedostatkem benzínu, jest odstraněna.

Někdy stačí kapka vody ku dočasněmu ucpání trysky. Nejdřív můžeme li větší množství vody ve splynovači a po vyčištění téhož za krátko opět, tu jest asi voda v nádrži. Odejmeme potrubí od nassávače ku splynovači vedoucí a obsah nassávače vypustíme do čisté lahve (as 2 l). Nalezli-li jsme i v nassávači vodu, tu nezbývá než obsah nádrže zátkou ve dně vypustiti do nastavené nádoby a nádrž vypláchnouti.

Když střílení do splynovače neustává i když splynovač čistěn a správně sestaven a přítok benzínu zaručen, tu můžeme být přesvědčeni, že příčina jest v přebytku vzduchu. Tento případ se zřídka vyskytuje a příčinou může být:

1. Některý z ventilů zůstává viset, t. j. nedovírá (nečistota ve vedení, propláchnutí petrolejem) nebo je ventilové pero prasklé; vahadélko se neotáčí; zůstává viset zvedák.

2. Ventil nctěsní, jest vytlučen a že propouštěl vypálen.

3. Těsnění mezi hlavou a splynovačem nctěsní.

4. Poškozeno těsnění mezi hlavou a válcem.

Opakem chudé směsi jest bohatá směs.

Jevi se tu klesnutím výkonu a černým kourem z výfuku, explozemi do výfukového hrnce. Příčina jest v přebytku paliva. Ihned nutno kontrolovat zda splynovač nepřetéká (netěsnosti uzavírací jehly, po-puchou plováku, vyšroubování trysky). Ucpání korektoru prachem projevuje se, že motor při chodu naprázdno se zastavuje; po chvíli opět se dá spustit a opět se zastaví, při čemž ze splynovače vystíkne benzín zpět.

Neslejnomyrný chod zavínuje porucha zapalování, když stále týž, nebo jednotlivé válce různě po sobě nezapalují. Příčinu hledáme:

1. V přivodních kabelech ku svíčkám, snad některý z nich se se svíčky vymekl, nebo isolace jeho probijí, takže jiskra přeskakuje z kabelu na motor, což jest ihned viditelné.

2. Některá svíčka má uvnitř krátké spojení, jest buď zaolejována, pak vymejeme ji benzinem a drátným šňulečkem vyčistíme. Vyčištěné svíčky položíme na motor, připojíme k nim kabely a starterem motorem otáčíme. Na elektrodách svíček musí jiskra přeskakovat. U starých svíček nastává krátké spojení v trhlině porcelánové isolace nebo usazen tak silný nános uhlíku, že ani vyčistit se nedá. Dobře kontrolovat vzdálenost elektrod svíčky, má být 4 až 5 desetin milimetru, ne větší. Elektrody se časem upalují a vzdálenost se zvětšuje, upravíme ji přihnutím elektrod.

3. Porucha v zapalovači samotném:

Jevi se tom, že zapalování vůbec přestalo fungovat nebo že občas vynechává některý z válců střídavě.

Postupujeme: Sejmeme rozváděcí desku, čistíme ji na dráze opisované uhlíkem rozdělovače. Čistíme uhlík, kontrolujeme přívodový uhlík rozdělovače. Kontrolujeme správnou funkci přerušovače, čistíme platinové kontakty přerušovače. Kontrolujeme zda isolace kabelu jidoucího ku víčku přerušovače není poškozena a zda není magnet doteckem tohoto místa na kovovou součást vozu uzavírána na krátko.

Zjistíme-li, že zapalovač jest porouchán, dámec jej do opravy odhorné dílně.

OPATŘENÍ PRO ZIMU

Praxe poučí brzy každého o nutnosti dobrého, koženého, plstí vyloženého krytu, který chrání motor před promrznutím a chladič částečně zakrývá i při jízdě. Netřeba zde obširně psát o důležitosti regulace chlazení, o částečném zakrytí chladiče v zimě. Chladič neza-

střený příliš chladí, motor pak nejde dobře a palivo se ve studených válcích ani správně nespaluje. Praxe ukázala, že ve studeném motoru nespálené palivo se dostává kol pistů do motorové skříně a olej zředí. Jsou případly, že byl olej při jízdě 300—400 km zředěn až o 30%. Tím ovšem mazavost oleje klesla pod nutné minimum. Kontrolujme proto v zimě olej a v čas jej nahradme novým; zamezujme zastřením chladiče přílišné chlazení motoru. *Pokud možno, nalévajme do chladiče teplou vodu, aby se motor ještě před spuštěním prohřál.*

CO JEST PŘÍČINOU ZŘEDOVÁNÍ OLEJE V MOTOROVÉ SKŘÍNI?

Zředování oleje v motorové skříně jest zjevem vyskytujícím se pravidelně (v létě za 400 km asi o 5%), ovšem stává se závadou, postupuje-li příliš rychle. Proto nutno jakost oleje ve skříně stále kontrolovati, zda zředění nepřestoupilo dovolenou mez.

Příčinou rychlého zředování jest:

1. Přílišné opotřebení válců, pistů a kroužků a tím vzniklá nečistota mezi stěnou válce a pistem.
2. Špatné zapalování, nečisté svíčky, špatné seřízení doby zážehu, slabý proud.
3. Příliš bohatá směs dodávaná motoru splynovačem.
4. Přechlazovaný motor v zimě.
5. Špatná jakost používaného paliva.

Hned jakmile zředění oleje zjistíme, snažme se najít příčinu a bezpodmínečně ji odstranit.

OŠETŘENÍ PNEUMATIK

O pneumatiky nutno také pečovati a odborně je udržovati. Mimo suahu zcela pochopitelnou, vyhýbat se všem místům s ostrým kamením a střepinami, ostrým hranám kolejnic a obrub chodníků, nutno miti na paměti následující:

1. Nahuštění pneumatik má být správné a odpovídati předpisu udávanému výrobcem a zatížení vozu, jak najdeme v brožurkách vydávaných továrnami na pneumatiky. Tak pneumatiky Michelin Confort by bylo nutno hustiti u předních kol Walterova vozu P III na 1·25 atm. a zadní na 1·75—2·25 atm. dle zatížení vozu. Nahuštění nutno občas kontrolovat příručním tlakoměrem a na správný tlak doplňovati.
2. Vůz zásadně nemá být přetížován, neb určitý rozdíl mezi

3. Opravy provádějte odborně. U duší tmelem nebo náplasti, u pláště nechte opravu provést v čas, dříve než tkanivo pláště se stane úplně bezcenným.

4. Nejezděte nikdy po pneumaticce nenahuštěné.

5. Udržujte rásky v dobrém stavu, okraje vyrovnejte, zavírejte rezu a ostrých hran.

DOBRA RADA NAD ZLATO.



Nezapomeňte se dát poučiti o správném nasazování a snímání kol, nábojů a o používání nářadí k tomu určeného.

Naučte se správně snímati a montovati pneumatiky, plášt, duši, věnujte pozornou péci ventilku.


Ošetřujte pečlivě brzdy.

Na pláště svahu, když odnímáte kolo vozu, nezapomeňte založit druhá kola špalkem nebo kamenem.


Svoje vlastní risiko snižte vhodným pojistěním.




Tab. 1,2.



Tab.3.




Tab. 4.



MAGNETKA BOSCH FF4.

- 4 víčko přerušovače
- 23 šroutek pro upnutí kabelu vypínačního
- 25 uhlíkový kontakt
- 9 rozváděcí deska
- 24 šroubky pro upnutí kabelů, jdoucích ke svíčkám
- 10 pérové držáky pro přichycení rozváděcí desky
- 20 kolo rozváděcí
- 21 rozváděč
- 22 uhlík rozváděče
- 26 opěrná čočka
- 5 pero ku přichycení víčka přerušovače
- 17, 18 kontakty přerušovače
- 15 páčka přerušovače
- 16 fibrový špalíček páčky
- 19 vačky pouzdra přerušovače
- 14 šroub upevňující přerušovač ke kotvě, zároveň protikontakt uhlíku 2.5




Tab. 6.-

SPLYNOVAČ ZENITH 30 H A K.

Y = ochr. čepička jehly, pod ní matka V, přitahující víko plovák. komory	X hlavní kališek
U šroub s pomocnou tryskou u	b, c, rozprašovací ústí
E šroubení s trubičkou B	G tryska, hlavní
D emulsační vložka	I tryska kompenzační
P páčka škrťcí klapky	Zg, Zi, Zb zátoky
š šroubek pro reg.chodu na prázdro	v regulační šroubek chodu na prázdro
F korrektor	
Q páčka korrektoru	

SETRVAČNÍR A SPOJKA (Tab. 7)

Jak již řečeno, jest setrvačník přichycen ku přírubě klikového hřídele. Nutno dbáti, aby dosed. plocha a ustředovací nákrúžek nebyly potlučeny při event. demontáži, aby byly naprosto čisté. Šrouby setrvačníku budtež pečlivě uťaženy (ne přetaženy) a pojištěny. Šrouby



jsou z chrom-niklové ocele. Ku setrvačníku jest připojena spojka lamelová, s lamelami ze zvláštní litiny, jichž opotřebení jest minimální. Spojka vypíná se nožním pedálem, který umístěn jest otočně na pedálovém hřídeli a zpět do původní polohy k narážce tlačen perem. Kratší rameno spojeno jest táhlem o měnitelné délce s hřídelí vypínači, na níž umístěny dvě krátké páčky tlačící na kuličkové ložisko spojky. Tlakem směrem k motoru ruší se tlak pera, tisknoucího lamely na sebe a spojka se „vypíná“.


Spojka pracuje skoro za sucha, aby plochy se čistily a udržovaly jemně mastné, tu zátkou (4952) na skříni spojky možno do spojky nalévat

2373-1
70314

70313

50314
4706
10850
830
5307

AA17
4276-2
4763
4246
4247
AA25
4707
4258
4275-2
10853
10855
4286-1
4288
23732



B30
4423
50345
5079



4257-1
11274
4761

4293
4259
4273-1
4113
6343
5555
6345


11376
50348
50346
11261
50347
6564


50315
4256
5555
4271
4271

4292
4288-2
4260
50314
4280
4287-2
4288-1
4288-1
4287-1
4393
4286-2
4268




Tab. 8.





ŘÍZENÍ

Jest jednoduché, všestranně regulovatelné. Hlavní součástí jest ocelový — kalený šnek 50353 axiálně uložený mezi dvěmi kuličkovými ložisky. Axiální vůle vymezí sc utažením matky 11279. Šnek zabírá do šnekového kola 50354, nanýtovaného na vodorovnou hřídel — na jejímž druhém konci nasazena řídící páka 50356. Vůle mezi šnekem a kolem dá se měnit pootočením vložky 50357, sevřené mezi skříní 50352 a ložiskem 50321. Skříň vyplněna konsistenčním tukem.



Tab.10.